

***Фотографии повреждений зданий, сооружений и рельефа местности,  
вызванных Маржанбулакским землетрясением 26 мая 2013 г.  
с  $K_p=15.0$ ,  $M_S=5.9$  на юго-западе Узбекистана.***

*Усманова М.Т., Джураев А.*



***Фото 1.*** Обвал стены индивидуального дома в кишлаке Кутал, Галлааральский район, Джизакская область, 2013 г. (фото Усмановой М.Т.)



**Фото 2.** Отход торцевой стены индивидуального дома в кишлаке Бустан, Галлааральский район, Джизакская область, 2013 г. (фото Усмановой М.Т.)



**Фото 3.** Состояние здания ОВД Галла-Аральского района Джизакской области после воздействия Маржанбулакского землетрясения, 2013 г. (фото Джураева А.)





**Рис. 4.** Зияющая трещина, возникшая на асфальтовом покрытии дороги в кишлаке Пахтабоши, Галлааральский район, Джизакская область, 2013 г. (фото Джураева А.)



**Фото 5.** Зияющая трещина шириной 5–10 см на дне арыка, 2013 г. (фото Джураева А.)






**Фото 6.** Смещение побережья коллектора в кишлаке Пахтабоши, Галлааральский район, Джизакская область, 2013 г. (фото Джураева А.)



**Фото 7 а.** Узбекистан, г. Самарканд, мавзолей Гур-Эмир, 2013 г. (фото Усмановой М.Т.)





**Фото 7 б.** Поперечные трещины на изразцах портала мавзолея Гур-Эмир, г. Самарканд, 2013 г. (фото Усмановой М.Т.)



**Фото 7 в.** Выпадение плиток изразцов, вертикальные нитяные трещины на портале мавзолея Гур-Эмир, г. Самарканд, 2013 г. (фото Усмановой М.Т.)